Anschlussfutter mit E-Glas Flachdichtung

Montageanleitung

SCHIEDEL



Inhalt:

- Anschlussfutter
- 2 m E-Glas Flachdichtung
- Montageanleitung

1




An einem Ende der E-Glas Flachdichtung einen Knoten binden.

2




Das Knotenende der E-Glas Flachdichtung in den Knotenfänger des Anschlussfutters einhängen.

3




E-Glas Flachdichtung spiralförmig und straff um das Anschlussfutter wickeln.
WICHTIG!
Ende der E-Glas Flachdichtung am Schluss festhalten!

4




Anschlussfutter mit aufgewickelter E-Glas Flachdichtung in das Schamotteanschlussformstück in Wickelrichtung hineindrehen.

5



Anschlagring des Anschlussfutters muss dicht am Schamottestutzen angepresst sein.

6




Fertigansicht des eingebauten Anschlussfutters mit E-Glas Flachdichtung.

WICHTIG!

Die Einführung der Verbindungsleitung in das Anschlussfutter ist achsgerecht und gewichtsentlastend vorzunehmen!

Das Anschlussfutter darf nicht als Auflager für die Verbindungsleitung benutzt werden!

7



Die bauseitige Verbindungsleitung zum Ofen kann jetzt in das Anschlussfutter eingesteckt werden.

Sollten größere Spaltmaße zwischen Schamotteanschlussformstück und Anschlussfutter auftreten, beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite!

HINWEIS!

Bei keramischen Anschlussformstücken kann es aufgrund fertigungsbedingter Maßtoleranzen erforderlich sein die E-Glas Flachdichtung zu verdrillen um ein größeres Spaltmaß zu überbrücken!

A




E-Glas Flachdichtung mittig zusammenlegen und einen Knoten binden.
WICHTIG!
Knoten nicht an den beiden losen Enden binden!

B



Das Knotenende in den Knotenfänger einhängen und die E-Glas Flachdichtung verdrillen.

C



Die verdrillte E-Glas Flachdichtung spiralförmig und straff um das Anschlussfutter wickeln.
WICHTIG!
Ende der E-Glas Flachdichtung am Schluss festhalten!
Weiter mit Bild 4.

Anschlussfutter aus Edelstahl mit E-Glas Flachdichtung (hochtemperaturbeständig)

Li. ø in cm **RA-Stutzen**	Anschluss-ø der Feuerstätte in cm **ø8** Art.-Nr.	**ø10** Art.-Nr.	**ø12** Art.-Nr.	**ø13** Art.-Nr.	**ø15** Art.-Nr.
14	100190	100191	-	-	-
16	100193	100194	100195	100196	-
18	100197	100198	100199	100200	100201
20	-	-	-	-	100202

Nachdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH & Co. KG.
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. ZUB16.4.11.DA.0323 ersetzt ZUB16.4.10.DA.1221 Art.-Nr. 940000111

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
80995 München
Germany
T +49 (0)89 35409-0
F +49 (0)89 3515777

info.de@schiedel.com
www.schiedel.de

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Str. 2-6
4542 Nußbach
Austria
T +43 (0)50 6161-100
F +43 (0)50 6161-444

info.at@schiedel.com
www.schiedel.at

A standard INDUSTRIES COMPANY