

Austausch der Brennkammertürdichtung

Montageanleitung für folgende Systeme:

KINGFIRE CLASSICO S

KINGFIRE RONDO S

KINGFIRE LINEARE S

mit geklemmter Dichtschnur



KINGFIRE CLASSICO S, RONDO S, LINEARE S - Austausch der Brennkammertürdichtung

HINWEIS!



Vorbereitende Arbeiten:

- Brennkammertür ausbauen
- defekte Dichtschnur entfernen



1 Sprengring oben und ...



2 ... unten am Scharnier der Brennkammertür entfernen.



3 Türschließerarm nach unten drücken und aus dem Schließblech aushaken.




4 Brennkammertür aushängen.
ACHTUNG!
Beschädigungen vermeiden!

ACHTUNG!



Brennkammertür zur weiteren Montage immer auf weicher Unterlage ablegen!



5 Alte Dichtschnur aus der Klemmschiene herausziehen.
HINWEIS!
Klemmschiene ggf. reinigen!



6 Ansicht Dichtset Brennkammertür (Art.-Nr.: 177082)
Ersatzdichtung für:
KINGFIRE CLASSICO S
KINGFIRE RONDO S
KINGFIRE LINEARE S

Inhalt

Dichtset Brennkammertür:

- A - Dichtschnur 2 m mit einem vorgeklebten Dichtschnurstoß
- B - Klebeband für zweiten Dichtschnurstoß
- C - Montageanleitung



7 Vorgeklebten Dichtschnurstoß mittig an der unteren Klemmschiene anordnen.




8 Dichtschnur mit beiden Fingern ca. 1/3 in die Klemmschiene einstecken.



WICHTIG!
Dichtschnur bei der Montage nicht „ziehen“ oder „stauchen“.



Erforderliche Länge für Dichtungsstoß ermitteln und mit Klebeband abkleben.




Das Dichtband im Klebebandbereich mit Schere kürzen.



Detailansicht Dichtungsstoß



Dichtschnur muss 6mm umlaufend über dem Türrahmen überstehen. Dazu ggf. die Halteleisten lösen und entsprechend nachjustieren.



Hinweise zum Arbeitsschutz

Beim Schneiden und Bohren sind Schutzmaßnahmen erforderlich. Nassschneiden oder Staubabsaugung sollte eingesetzt werden!



Augenschutz



Handschutz



Gehörschutz



Atemschutzmaske P3/FFP3

Hinweise zum Arbeitsschutz!

Viele Bauprodukte wie auch Schornsteinelemente werden unter Verwendung natürlicher Rohstoffe hergestellt, die kristalline Quarzanteile enthalten.

Bei maschineller Bearbeitung der Produkte wie Schneiden oder Bohren werden lungengängige Quarzstaubanteile freigesetzt.

Bei höherer Staubbelastung über längere Zeit kann dies zu einer Schädigung der Lunge (Silikose) und als Folge einer Silikoseerkrankung zu einer Erhöhung des Lungenkrebsrisikos führen.

Folgende Schutzmaßnahmen sind zu treffen:

- Beim Schneiden und Bohren ist eine Atemschutzmaske P3/FFP3 zu tragen
- Außerdem sollten Nassschneidegeräte oder Geräte mit Staubabsaugung eingesetzt werden



Schiedel GmbH & Co. KG

Lerchenstraße 9
80995 München
Germany
T +49 (0)89 35409-0
F +49 (0)89 3515777

info.de@schiedel.com
www.schiedel.de

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Str. 2-6
4542 Nußbach
Austria
T +43 (0)50 6161-100
F +43 (0)50 6161-444

info.at@schiedel.com
www.schiedel.at



Nachdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Schiedel GmbH & Co. KG.
Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. KFS115.0.DA.1223 Art.-Nr. 940004054

A standard
INDUSTRIES COMPANY