

## Інструкція з приготування та використання маси для затирання швів Schiedel FM

Дану масу Schiedel допускається використовувати тільки для керамічних труб та фасонних елементів Schiedel. Маса замішується тільки з чистою водою.

**НЕОБХІДНО СТРОГО ДОТРИМУВАТИСЬ ПРОПОРЦІЇ!**



Підготовлені інгредієнти ретельно перемішати протягом 5 хвилин. Маса може виглядати нерівномірно з грудками, але це нормально. **Ні в якому разі не слід розбавляти водою більше вказаної пропорції!**

Приготовлену масу при температурі +20°C потрібно використати протягом 1,5 години. Мінімальна температура для роботи з масою +5°C. Якщо температура вище +20°C час використання зменшується. Тому готуйте лише необхідну кількість маси. Процес затвердіння неможливо уповільнити чи зупинити! Повне застигання при температурі +20°C відбувається протягом 24 годин. З'єднані елементи труб необхідно захистити від вологи та морозу до повного застигання.

### ВИКОРИСТАННЯ

1. Край з'єднання труб протерти вологою губкою;
2. Нанести кельмою масу FM;
3. З'єднати елементи труб;
4. Протерти губкою видавлені надлишки маси в димоході.

Масу зберігати в сухому і захищеному від вологи місці. У випадку виникнення питань щодо даних матеріалів, звертайтеся до технічної служби компанії Schiedel.

