

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn	Schiedel rehabilitering, keramikk
Produsent/importør	Schiedel Skorsteiner AS
Organisasjonsnr.	NO 984 009 925 MVA
Adresse	Lørenskogveien 75
Postnr. og poststed	1470 LØRENSKOG
Telefon	(+47) 21 05 92 00
Faks	(+47) 21 05 92 01
E-post	ab@schiedel.no
Internettadresse	www.schiedel.no
Kontaktperson	Anete Østtorp Bøhler

2. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Nr	Ingrediensens navn	CAS-nr	EINECS-nr	Innh. (%)	Farekl.	R-setn.
1	Chamotte				IK	

3. INNEKLIMA, EMISJON OG MILJØPÅVIRKNING

Flyktige organiske forbindelser	Produktet påvirker ikke inneklimaet.
Formaldehyd (H₂CO)	Ikke relevant.
Ammoniakk (NH₃)	Ikke relevant.
Kreftfremkallende forbindelser	Ikke relevant.
Utslipp gjennom	Ikke angitt.
Utslipp til	Ikke angitt.
Anbefalt utbakingstid	Ingen informasjon.
Påvirkningsindeks	Ikke relevant.
Miljødeklarasjoner	Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.
Kommentarer	Ingen.

Schiedel Skorsteiner AS

Blokker, teglstein, lettklinker, pipe

1015

Skorsteinføring

NOBB modulnr. 25675984

HMS-m25675984

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

5. SIKKERHETSTILTAK OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Det er ikke påkrevd med særskilte sikkerhetstiltak og/eller personlig verneutstyr.

Spesielle krav og/eller tiltak mot yrkesskader, allergiutvikling etc.

Ingen.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift)

6. FØRSTEHJELPSTILTAK

Produktet vil ved normal bruk ikke utgjøre noen risiko. I tilfelle bør lege kontaktes.

7. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431

Avfallstype Keramikk og porselen.

Håndtering Materialgjenvinning.

Opprinnelse – Næring Ikke oppgitt.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1618 | 1000 | ____ | ____

Det foreligger ingen informasjon om eventuell resirkuleringsplan og/eller miljøavgifter for dette produktet.

AHO / 3.2